



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn. 116/2018-ROCLBC
Ze dne 28.3.2018
Naše zn. 24528/2018-SŽDC-GR-O12
Vyřizuje Bc. Zdeněk Bek
Telefon 972 244 424
Mobil
E-mail bek@szdc.cz
Datum 10.4.2018

Oblastní ředitelství
Hradec Králové

Na vědomí:
České dráhy a.s.,
Generální ředitelství
Regionální centrum Liberec
Nákladní 344
460 02 Liberec

Gestorský výklad článku 33 předpisu SŽDC (ČD) D40

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace obdržela od ČD regionální obchodní centrum Liberec požadavek o výjimku čl. 33 předpisu SŽDC (ČD) D40. Ve své žádosti požadují výjimku z řazení vlakových souprav vedených motorovými vozy 2 x 854.2. Předpis SŽDC (ČD) D40 se v článku 33 o takovém řazení nezmiňuje vzhledem k tomu, že v době zkoušek uvedených vozidel řady 854.2 bylo požadováno pouze řazení 854.2 s přívěsným vozem řady 053. Vzhledem k požadavku dopravce a po posouzení Protokolu z ověření adhezního provozu motorových a přípojných vozů řad 814, 843, 854, 043 a 053 ze dne 29. června 2006 není nutno udělovat výjimku. Do doby aktualizace předpisu SŽDC (ČD) D40 je možné provozovat řadu 854.2 v řazení 2 x 854.2. Použití ARR je v úseku Kořenov – Tanvald zakázáno.

Současně na základě stanoviska SŽDC O13 je nutné pro vlaky v řazení 2 x 854.2 na trati Tanvald – Harrachov dodržet tato rychlostní omezení:

-v úseku Tanvald - Kořenov a zpět jízda dle TTP 548C a dle předpisu SŽDC (ČD) D40 s dalším omezením - jízda přes most v km 30,130 maximální rychlostí 20 km/h,
v úseku Kořenov – Harrachov a zpět jízda dle TTP 548C a dle předpisu SŽDC (ČD) D40 s dalším omezením - jízda přes most v km 36,628 (od km 36,550 do km 36,700) maximální rychlostí 40 km/h.

Za zajištění bezpečnosti cestující veřejnosti při výstupu a nástupu na zastávkách kratších než je dvojice 854.2 (49.58 m) odpovídá dopravce, případně vydá vlastní pokyn.

Ing. Tomáš Nachtman

ředitel odboru základního řízení provozu