

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. **2461/2019-SŽDC-GR-030**

Dopravci

Vyřizuje Ing. Radim Pittner

Telefon

Mobil 602 786 521

E-mail pittner@szdc.cz

Datum 16. ledna 2019

Bezpečnostní opatření v případě nálezu nevybuchlé letecké munice v městské části Pardubice-Svítkov

Úvodní ustanovení

Na základě pyrotechnického průzkumu během výkopových prací na území městského obvodu Pardubice VI, konkrétně v lokalitě Svítkov, severně od plochodrážního stadionu byla detekována anomálie, která může být leteckou pumou. Pro zajištění bezpečnosti osob a okolních objektů jsou připravena Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a magistrátem města Pardubic bezpečnostní opatření.

Práce na odhalení anomálie a zjištění zda se jedná o nevybuchlou leteckou pumu, budou zahájeny dne 18. 1. 2019. Informaci o výsledku průzkumu obdrží OŘ Hradec Králové. OŘ Hradec Králové informaci předá pohotovostní službě O30, která tuto předá na O11 a CDP Praha.

V případě potvrzení nálezu **nevybuchlé** letecké pumy a její stabilizaci bude PČR nařízena dne **19. 1. 2019** evakuace ohroženého prostoru a zastavení provozu v mezistaničním úseku Pardubice hl. n. – Přelouč. Předpokládaná doba trvání bezpečnostního opatření může být 12 hodin.

Evakuační zóny jsou stanoveny o poloměru 500 m a 1000 m. Vzdálenost železniční tratě od místa nálezu je asi 820 m.

Existuje zde možnost, že v případě nestabilní nevybuchlé munice bude evakuace a zastavení provozu PČR nařízeno ihned.

Ohlášení aktivace bezpečnostního opatření

SŽDC příkaz k zastavení provozu obdrží od KOPIS HZS Pardubického kraje. KOPIS HZS Pardubického kraje kontaktuje vedoucího dispečera CDP Praha.

Přijatou zprávu od KOPIS HZS Pardubického kraje vedoucí dispečer CDP Praha popř. výpravčí ŽST Pardubice hl. n. ověří na tel. čísle KOPIS HZS Pardubického kraje 950 570 110 nebo 112.

Informace o ověření zprávy musí být součástí první komunikace mezi CDP Praha a výpravčím ŽST Pardubice hl. n.

Zastavení provozu

O zastavení provozu rozhoduje velitel zásahu. Ten zastavení provozu nařídí s ohledem na bezpečné přerušování činností.

Nelze vyloučit pokyn k zastavení jedoucího vlaku na trati všemi dostupnými prostředky a případné stažení zpět do sousední ŽST. Současně nelze vyloučit požadavek na vypnutí napájení trakčního vedení.

Velitel zásahu pro zastavení provozu na železnici má v zásadě tyto varianty:

a) Plynulé zastavení provozu s dojezdem do železniční stanice.

Vlaky dojedou do stanice Pardubice hl. n. nebo Přelouč. Další vlaky z ŽST Pardubice hl. n. a Přelouč neodjedou.

Znění příkazu: „*Plynule zastavte provoz s dojezdem do železničních stanic.*“

b) Plynulé zastavení provozu v čase.

Vlaky mohou jezdit do určené doby za stanovených podmínek.

Znění příkazu: „Plynule zastavte provoz do(např. 10.00 hod).“

c) Okamžité zastavení provozu.

Znění příkazu: „Okamžitě zastavte provoz.“

Zaměstnanci CDP Praha a OŘ Hradec Králové dle obdrženého příkazu neprodleně zastavují provoz, nebo se na zastavení provozu připravují.

Organizování dopravy

Vlaky ve směru Pardubice hl. n. – Přelouč budou zadrženy nejpozději v ŽST Pardubice hl. n.

Vlaky ve směru Přelouč – Pardubice hl. n. budou zadrženy v ŽST Přelouč.

Zadržené vlaky s přepravou cestujících budou ponechány na kolejích s nástupištní hranou, ostatní vlaky dle dispozic dispečerského aparátu SŽDC a dopravců.

Ukončení bezpečnostních opatření

Operační důstojník KOPIS HZS Pardubického kraje oznámí vedoucímu dispečerovi CDP Praha ukončení ochranných opatření a povolí obnovit provoz v úseku Pardubice hl. n. – Přelouč.

Informace od KOPIS HZS Pardubického kraje musí být doplněna o způsob likvidace letecké pumy (např. likvidací na místě, odstřelem).


Vedoucí dispečer CDP informuje dotčené subjekty o ukončení bezpečnostních opatření.

Vedoucí dispečer CDP oznámí elektrodispečerovi OŘ Hradec Králové Pardubice způsob likvidace letecké pumy.

Obnovení provozu

Po likvidaci letecké pumy odstřelem na místě nálezu bude provedena prohlídka tratě, trakčního vedení, popř. zabezpečovacího zařízení apod. za účelem zjištění nepoškození zařízení, které by mohlo být způsobeno letící střepinou.

Zóny ohrožení při nálezu nevybuchlé munice v lokalitě Pardubice-Svítkov



Ing. Mgr. Vladimír Abraham
ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení

V. Abraham